

Silicona sobre metal



Restauración del techo en cinco pasos:



1

Prepare el techo


- Asegúrese de que el techo esté limpio, seco y firme.
- Realice una prueba de adhesión para asegurar que haya una adhesión adecuada del revestimiento.



2

Prepare el sustrato

- Realice las reparaciones necesarias en la lámina de metal y asegure o reemplace todos los sujetadores sueltos o faltantes.
- Lave el techo a presión con **concentrado de limpieza GAF**
- Instale desviadores de lámina de metal detrás de las unidades del techo, si es necesario.



3

Trate las uniones y los sujetadores

- Trate las uniones horizontales, las cumbreras y los bordes de inclinación con una brocha para techo y **masilla de silicona GAF** aplicada a 60 milésimas o 1/16" de espesor húmedo (aproximadamente 24 pies cuadrados por galón)
 - Agregue tornillos perforantes en los espacios superiores a 1/8"
- Selle las uniones verticales con una masilla de silicona GAF; los perfiles típicos de unión no requieren tratamiento de uniones¹
 - Consulte con el Servicio técnico de GAF o en el *Manual sobre techos con aplicación líquida de GAF: Pautas para el tratamiento de uniones*
- Encapsule todos los sujetadores con masilla de silicona GAF



4

Detalle las penetraciones

- Trate todos los bordillos, penetraciones y drenajes con **masilla de silicona GAF**
 - Aplique masilla de silicona GAF con un espesor en húmedo de 60 milésimas de pulgada o 1/16" (aproximadamente 24 pies cuadrados por galón)



5

Recubra el techo

- Aplique **silicona GAF Unisil** y **silicona GAF Unisil de alto contenido en sólidos** según las especificaciones para una garantía o garantía limitada de 10/15/20 años.
 - La silicona GAF puede aplicarse con brocha, rodillo o en aerosol
- La silicona GAF Unisil requerirá, como mínimo, dos capas.
- La silicona GAF Unisil de alto contenido en sólidos se puede aplicar en una o varias capas.
 - Para sistemas de revestimiento de una capa, asegúrese de que el techo tenga una pendiente de 2:12 o menos.
 - Aplique a razón de 2 galones, como máximo, por cuadrado.
- Verifique constantemente las milésimas de pulgada húmedas para una cobertura uniforme.



Ciertos proyectos instalados por contratistas GAF Master, Master Select™ o Premium Coating Systems pueden calificar para una cobertura mejorada de garantía o de garantía limitada.²

NOTA: Los contratistas que están inscritos en los programas de certificación de GAF no son empleados ni agentes de GAF, y GAF no ejerce control ni supervisión de manera alguna sobre estos negocios independientes. Los contratistas pueden recibir beneficios, como puntos de recompensa por fidelidad y descuentos en herramientas de marketing de GAF por participar en el programa y ofrecer garantías mejoradas de GAF, que requieren el uso de productos GAF.

es.gaf.com/Coatings

¹ Las uniones verticales de R-Panel deben revestirse con un ancho mínimo de 3 pulgadas a 20 milésimas de pulgada húmedas. Algunos perfiles de unión vertical no requieren tapajuntas.

² Consulte el *Manual sobre techos con aplicación líquida de GAF* para conocer los requisitos y las restricciones específicos. Consulte la garantía o garantía limitada correspondiente, disponible en es.gaf.com, para conocer la información completa sobre cobertura y restricciones.

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

