

Sistema de acrílico HydroStop® de primera calidad sobre metal



Restauración del techo en cinco pasos:

1



Califique y prepare el techo

- Asegúrese de que el techo esté limpio, seco y ajustado
- Realice una prueba de adhesión para asegurar que haya una adhesión adecuada del revestimiento
- Realice las reparaciones necesarias en la lámina de metal y asegure o reemplace todos los sujetadores sueltos o faltantes
- Lave el techo a presión con **concentrado de limpieza GAF**
- Instale desviadores de lámina de metal detrás de las unidades del techo, si es necesario



2



Imprime las áreas oxidadas

- Trate las áreas oxidadas con **el imprimador para techos de metal GAF¹**



3



Trate las uniones y los sujetadores

- Selle las uniones horizontales, las cumbreras y los bordes de inclinación con una brocha para techos con tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad GAF y tela de primera calidad GAF **de 12 pulgadas** - Tres hiladas a una velocidad de 30 pies lineales por galón
- Uniones verticales: selle con tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha de primera calidad GAF²
- Sujetadores: encapsule todos los sujetadores con tapajuntas para aplicar con brocha de primera calidad GAF



4



Detalle las penetraciones

- Trate todas las bordillos, penetraciones y drenajes con tapajuntas de acrílico para aplicar con brocha **de primera calidad GAF** y tela de primera calidad GAF **de 12 pulgadas** - Tres hiladas a una velocidad de 30 pies lineales por galón



5



Recubra el techo

- Aplique dos capas **de revestimiento superior de acrílico HydroStop® de primera calidad GAF** según las especificaciones para una garantía o garantía limitada de 10/15/20 años
- El acrílico GAF puede aplicarse con brocha, rodillo o en aerosol
- Opción de revestimiento de superficie adicional con revestimiento Kymax™ GAF



Ciertos proyectos instalados por GAF CoatingsPro™ o GAF CoatingsPro+™ Liquid Applied Roofing Contractors pueden calificar para una cobertura mejorada de garantía o de garantía limitada³

NOTE: Los contratistas que están inscritos en los programas de certificación de GAF no son empleados ni agentes de GAF, y GAF no ejerce control ni supervisión de manera alguna sobre estos negocios independientes. Los contratistas pueden recibir beneficios, como puntos de recompensa por fidelidad y descuentos en herramientas de marketing de GAF por participar en el programa y ofrecer garantías mejoradas de GAF, que requieren el uso de productos GAF.

es.gaf.com/Revestimientos

¹ GAF recomienda reparar el metal muy oxidado antes de aplicar el revestimiento.

² El panel R debe revestirse con un ancho mínimo de 3 pulgadas a 32 milésimas de pulgada húmedas. Algunos perfiles de unión vertical no requieren tapajuntas. La hojalata antigua debe ser completamente revestida con 3 hiladas con tela de primera calidad GAF de 6 y 16 pulgadas y revestimiento base de acrílico HydroStop de primera calidad GAF. Consulte la Vista rápida de especificaciones en es.gaf.com para obtener más detalles.

³ Consulte el Manual sobre techos con aplicación líquida de GAF para conocer los requisitos y las restricciones específicos. Consulte la garantía o garantía limitada correspondiente, disponible en es.gaf.com, para conocer la información completa sobre cobertura y restricciones.

We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

